


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
директор МБОУ СОШ № 2

 Т.Л. Рохо-Фернандес
«20» июня 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры.**

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: **МБОУ СОШ № 2.**

1.2. Адрес объекта: **694820, Сахалинская область, Томаринский район, г. Томари, ул. Садовая, 41 строение 1.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Отдельно стоящее 3 этажное здание, площадью 10515,1 кв. м.

- Наличие прилегающего земельного участка: **21296 кв. м.**

1.4. Год постройки здания: **1993 г.**

- последний капитальный ремонт: **2015 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2019 г.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томари Сахалинской области.**

Короткое наименование: **МБОУ СОШ № 2.**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **694820, Сахалинская область, Томаринский район, г. Томари, ул. Садовая, 41 строение 1.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

Дополнительная информация: **Организация спортивной секции для детей и взрослых. Организация отдыха и оздоровления обучающихся во время каникул. Организация питания. Сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление. Организация культурных и спортивных мероприятий. Организация курсов по образовательным программам профессиональной подготовки.**

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

Автобусы по маршруту. Спец. транспорт для детей.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:

От остановки – 250 метров.

3.2.2 Время движения (пешком) **5 - 7 минут.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*).

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемый пешеходный переход; регулируемый пешеходный переход, со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№	№ фото
			на	
			пла	
			не	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)		1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С,Г,У)		5,6,7,8,9,10,11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДЧ-И (О,С) ДУ (Г,У)		10,12,13,14,15, 16,17,18, 19,20, 21,22,23,24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,С) ДУ (О,Г,У)		12,13,15,16,17, 18,19,25, 26,28, 29,30,31,32,33, 34,35

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)	36,37,38,39
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)	7,8,11,13,20,21, 23, 24, 26
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)	40,41,42

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Итоговое заключение выносится на основании коллективного обсуждения комиссии, результатов измерения и фиксации.

На момент обследования Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томари не соответствует нормативным требованиям СП 59.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Не обеспечивает соответствие критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности инвалидов и МГН. А также не реализована ст. 15, ФЗ от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

МБОУ СОШ № 2 г. Томари нуждается в проведении ремонтных работ по адаптации объекта для оказания услуг разным категориям инвалидов и МГН. Техническое решение по адаптации объекта для оказания услуг инвалидам возможно в период проведения текущего и капитального ремонта. Рекомендации по устранению выявленных нарушений прописаны в Результатах обследования (приложения 1,2,3,4,5,6). Рекомендовано назначить ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, провести инструктаж персонала по вопросам связанным с организацией и обеспечением доступности услуг для инвалидов.

Осуществляется альтернативная форма обслуживания с учетом индивидуального решения.

Рекомендовано перенести учебный процесс для детей-инвалидов на первый этаж, обустроить на первом этаже туалет для инвалидов.

Обратится в администрацию Томаринского городского округа для размещения автостоянки для инвалидов не далее 50 метров от МБОУ СОШ № 2 г. Томари.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
---------	---	--

Результаты фото фиксации на объекте 39 фотографий
Другое, (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 3 фотографии

Председатель комиссии

директор
(Должность, Ф.И.О.)

С.С.

(Подпись)

Члены комиссии:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)


В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Михаил В. Корсаев
(Должность, Ф.И.О.)

Евгений Максимов
(Подпись)


Председатель
(Должность, Ф.И.О.)

А.В. Корсаев
(Подпись)



УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ СОШ № 2

 Т.Л. Рохо-Фернандес
«20» июня 2019 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ СОШ № 2.

1.2. Адрес объекта: 694820, Сахалинская область, Томаринский район, г. Томари, ул. Садовая, 41 строение 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Отдельно стоящее 3 этажное здание, площадью 10515,1 кв. м.

- Наличие прилегающего земельного участка: 21296 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1993 г.

- последний капитальный ремонт: 2015 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томари Сахалинской области.

Короткое наименование: МБОУ СОШ № 2.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 694820, Сахалинская область, Томаринский район, г. Томари, ул. Садовая, 41 строение 1.

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*).

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*).

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*).

1.11. Вышестоящая организация: Отдел образования МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 694820, Сахалинская область, г. Томари, ул. Новая, дом 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

2.1. Сфера деятельности: (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, розничная торговля, другое*).

2.2. Виды оказываемых услуг: Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивно-технической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художественно-эстетической направленности. Предоставление специальных условий

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно, с выездом).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **К,О,С,Г,У**.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (*количество обслуживаемых в день*), вместимость, пропускная способность: **864 человека**.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобусы по маршруту. Спец. транспорт для детей.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:

От остановки – 250 метров.

3.2.2 Время движения (пешком) **5 - 7 минут.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*).

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемый пешеходный переход; регулируемый пешеходный переход, со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта.

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий Ремонт капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано


-Сайт организации: www.tomarishkola2.ru

-Карта доступности: zhit-vmeste.ru

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ СОШ № 2

 Т.Л. Рохо-Фернандес
«27» июня 2019 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: **МБОУ СОШ № 2.**

1.2. Адрес объекта: **694820, Сахалинская область, Томаринский район, г. Томари, ул. Садовая, 41 строение 1.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Отдельно стоящее **3 этажное здание, площадью 10515,1 кв. м.**

- Наличие прилегающего земельного участка: **21296 кв. м.**

1.4. Год постройки здания: **1993 г.**

- последний капитальный ремонт: **2015 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2019 г.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томари Сахалинской области.**

Короткое наименование: **МБОУ СОШ № 2.**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **694820, Сахалинская область, Томаринский район, г. Томари, ул. Садовая, 41 строение 1.**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация: **Отдел образования МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **694820, Сахалинская область, г. Томари, ул. Новая, дом 1.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь, информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок, сфера услуг, розничная торговля, другое)*

2.2 Виды оказываемых услуг: **Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивно-технической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художественно-эстетической направленности. Предоставление специальных условий**

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

2.3 Форма оказания услуг: *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно, с выездом)*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **К,О,С,Г,У.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость *(количество обслуживаемых в день)*, вместимость, пропускная способность: **864 человека.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы по маршруту. Спец. транспорт для детей.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:

От остановки – 250 метров.

3.2.2 Время движения (пешком) **5 - 7 минут.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(да, нет).*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемый пешеходный переход; регулируемый пешеходный переход, со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения). «ДУ» - доступно условно, «ВНД» – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)		1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С,Г,У)		5,6,7,8,9,10,11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДЧ-И (О,С) ДУ (Г,У)		10,12,13,14,15, 16,17,18, 19,20, 21,22,23,24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,С) ДУ (О,Г,У)		12,13,15,16,17, 18,19,25, 26,28, 29,30,31,32,33, 34,35
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)		36,37,38,39
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)		7,8,11,13,20,21, 23, 24, 26
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)		40,41,42

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем: ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем: ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Итоговое заключение выносится на основании коллективного обсуждения комиссии, результатов измерения и фиксации.

На момент обследования Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томари не соответствует нормативным требованиям СП 59.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Не обеспечивает соответствие критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности инвалидов и МГН. А также не реализована ст. 15, ФЗ от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

МБОУ СОШ № 2 г. Томари нуждается в проведении ремонтных работ по адаптации объекта для оказания услуг разным категориям инвалидов и МГН. Техническое решение по адаптации объекта для оказания услуг инвалидам возможно в период проведения текущего и капитального ремонта. Рекомендации по устранению выявленных нарушений прописаны в Результатах обследования (приложения 1,2,3,4,5,6). Рекомендовано назначить ответственных сотрудников за организацию работы по

обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, провести инструктаж персонала по вопросам связанным с организацией и обеспечением доступности услуг для инвалидов.

Осуществляется альтернативная форма обслуживания с учетом индивидуального решения.

Рекомендовано перенести учебный процесс для детей-инвалидов на первый этаж, обустроить на первом этаже туалет для инвалидов.

Обратится в администрацию Томаринского городского округа для размещения автостоянки для инвалидов не далее 50 метров от МБОУ СОШ № 2 г. Томари.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий Ремонт капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ.

в рамках исполнения _____ проект в разработке _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-И.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____
не размещена _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» июня 2019г.
2. Акта обследования объекта: от «20» июня 2019 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Александр
(Должность, Ф.И.О.)

Александр
(Подпись)

М. И. Похо-Пермяков

Комиссия _____

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)


В том числе: представители общественных организаций инвалидов

М. И. Похо-Пермяков
(Должность, Ф.И.О.)

М. И. Похо-Пермяков
(Подпись)

Александр
(Должность, Ф.И.О.)

Александр
(Подпись)



Приложение I

к Акту обследования к паспорту
доступности от «20» июня 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Вход на территорию не оборудован доступными элементами информации об объекте. Не обеспечена система средств информационной поддержки и навигации на входе. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели перед входом на территорию.	К,О,С,Г,У	Оборудовать вход на территорию доступными элементами информации об объекте. Обеспечить систему средств информационной поддержки на входе. Установить тактильно-контрастные указатели перед препятствием (калиткой).	Ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3,4	На пути движения по территории отсутствует тактильно-контрастные указатели направления движения. Перепад высоты не оборудован съездом.	С	Оборудовать пути движения по территории тактильно-контрастными указателями направления движения. Перепады высоты оборудовать съездами.	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						

1.5	Автостоянка и парковка	есть		Отсутствует автостоянка для инвалидов.	К.О.С.Г.У	Обустроить места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов. стоянка должна быть вблизи входа в организацию доступного для инвалидов, но не далее 50 м.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II) Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ (К,О,С,Г,У)		1,2,3,4	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию выполнена с нарушением требований СП 59.13330.2016 п.5.1.1, п.5.1.3, п.5.1.4, п.5.1.10, п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.2. актуализированная редакция СНиП 35-01-20

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту
доступности от «20» июня «2019 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов и (категория)	Содержание Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	есть		5,6,7	Ширина лестницы более 4 м. Отсутствуют перила. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед началом лестницы, на первой и последней ступенях. На проступях краевых ступеней нет противоскользящих полос контрастных с проступью ступени.	К.О.С	Оборудовать крыльцо и лестницу разделительными, двусторонними поручнями округлого сечения, длиной марша ступеней на 0,3 м установить. предупреждающие тактильно-контрастные указатели. На проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени.	Ремонт текущий Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	есть		7,8	Ширина 1,23 м. (норма 0,9-1,0 м.). Поручни с одной стороны на высоте 0,60 м. и 0,76 м. (норма 0,7 м., 0,9 м.)		Установить поручни с двух сторон на необходимой высоте, по продольным краям бортики не менее 0,05 м.	Ремонт текущий Ремонт капитальный

			Отсутствуют бортики. Длина непрерывного марша пандуса 5,84 м. (норма не более 6,0 м.) Доступен с посторонней помощью.	Защитить ширину пандуса до 0,9-1,0 м.	
2.3	Дверь (входная)	есть	7.9,10 Перед входом в здание отсутствуют информирующие тактильные таблички. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Отсутствует информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании.	Установить перед входом в здание информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения, с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Установить предупреждающие, тактильно-контрастные указатели. При входе в здание установить информационно-тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему.	Ремонт текущий
2.4	Тамбур	есть	9,10,11 Глубина 1,14 м. х 1,32 м (норма 2,45 м. х 1,6 м.) Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверью. Порог 0,04 м. Контрольно-пробускная система	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Занести или убрать порог до 0,014 м.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации	
		№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)**	
Входа (входов) в здание	ДУ (К,О,С,Г,У)	5,6,7,8,9,10,11		Ремонт текущий Ремонт капитальный	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание выполнен с нарушением требованиям СП 59.13330.2016 п.5.1.10, п.5.1.12, п.6.1.2, п.6.1.5, п.6.5.9, п.8.1.6 актуализированная редакция СПиП 35-01-20

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту
доступности от «20» июня 2019 г.

1 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катег рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть/нет					
		есть	12, 13, 14, 15, 16, 17	Перепад высоты на пути движения 0,18 м. Отсутствуют предупреждающие тактильно- контрастные указатели.	К, О, С	Оборудован съездом перепад высоты. Установить предупреждающие тактильно- контрастные указатели.	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	15, 18, 19	На лестнице отсутствуют поручни с двух сторон. Существующий поручень не имеет круглого сечения и не выступает на 0,3 м. после окончания лестничного марша. Поручень лестницы на путях эвакуации не имеет яркого контраста с окружающей средой. Отсутствуют предупреждающие тактильно-	О, С	Установить поручни круглого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м по обеим сторонам лестницы. завершающие горизонтальные части поручня должны быть длинее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. и иметь травмоопасное исполнение. Установить	Ремонт текущий

				контрастные указатели. Не нанесена одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Не организована возможность для перемещения инвалидов на креслах-колясках.	предупреждающие тактильно-контрастные указатели. На проступа краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Приобрести лестничный подъемник и обучить специалиста для управления подъемным устройством.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				
3.5	Дверь	есть	10, 13, 14, 20, 21, 22	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина дверного полотна менее 0,9 м., порог более 0,14 м.	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Расширить дверной проем до не менее 0,9 м. Занизить или убрать пороги.	Ремонт текущий Ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	10, 15, 17, 20, 21, 23, 24	На плане эвакуации не нанесена информация шрифтом Брайля. Отсутствует предупреждающие и направляющие тактильно-контрастные указатели. На пути эвакуации, лестницы не имеют предупреждающих тактильно-контрастных указателей. Двери менее 0,9м. пороги более 0,14 м. Поручень на пути эвакуации не имеет яркого контраста с окружающей средой.	Разместить информацию об эвакуации с использованием шрифта Брайля. Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина дверных полотен должна быть не менее 0,9 м., высота порога не более 0,14 м.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне					

11 Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К) ДЧ-И (О,С) ДУ (Г,У)		10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24	Ремонт текущий Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания выполнены с нарушением требованиям СП 59.13330.2016 п.5.1.10, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.8, п.6.2.11, п.6.2.12, п.6.2.19, п.6.2.29 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

Приложение 4

к Акту обследования к паспорту
доступности от «20» июня 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		13, 14, 25, 26, 27, 28, 29	Отсутствуют предупредительные тактильно-контрастные указатели. Ширина дверного полотна менее 0,9 м., порог более 0,14 м.	К.О.С	Установить предупредительные тактильно-контрастные указатели. Ширина дверных полотен должна быть не менее 0,9 м., высота порога не более 0,14 м.
4.2	Зыбная форма обслуживания	есть		30, 31, 32, 33, 34, 35	Отсутствуют предупредительные тактильно-контрастные указатели. Ширина дверного полотна менее	К.О.С	Установить предупредительные тактильно-контрастные указатели. Ширина дверных полотен должна
							Ремонт текущий Ремонт капитальный
							Ремонт текущий Ремонт капитальный

					0,9 м., порог более 0,14 м.	быть не менее 0,9 м., высота порога не более 0,14 м.	
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	12,13,14,15, 16,17,18,19	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Лестница не имеет поручней с двух сторон, пороги более 0,014 м.	К.О.С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Оборудовать лестницу двухсторонними поручнями, занизить пороги до 0,014 м. или их убрать.	Ремонт текущий
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К.С) ДУ (О.Г.У)		12,13,15,16,17,18,19,25, 26,28, 29,30,31,32,33, 34,35	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Ремонт текущий Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К.О.С.Г.У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К.О.С.Г.У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания выполнена с нарушением требований СП 59.13330.2016 п.5.1.10., п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.8,п.6.2.11, п.6.2.29, п.6.5.3 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

Приложение 5
к Акту обследования к паспорту
доступности от «20» июня 2019 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
					Площадка менее 1,5 м.х1,5 м. Дверь 0,64 м. Нет ручки нажимного типа. Порог 0,04 м. Отсутствуют: крючки для одежды и костылей, горизонтальный и вертикальный поручень, полоповодные краны с рычажной ручкой или сенсорного, бесконтактного типа, электросушилка для рук, мусорная корзина открытого типа. Унитаз не имеет опоры для спины. Нет системы вызова помощи персонала.		
5.1	Туалетная комната	есть		36, 37, 38, 39		К.О.С	Расширить дверные проемы. Закинуть или убрать пороги. Разместить необходимое оборудование. Разместить систему вызова помощи персонала.
							Ремонт текущий Ремонт капитальный

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту
доступности от «20» июня 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		7.8, 11, 13, 20, 21, 23, 24, 26	Нет информации об ОСИ на путях движения к объекту. Отсутствуют во всех зонах оказания услуг предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	К,О,С,Г,У	Расширить спектр визуальной ориентации во всех зонах ОСИ, а так же на путях к ОСИ.	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствует система двухсторонней связи. Отсутствует звуковая навигационная система. Оборудование для усиления слышимости.	К,О,С,Г,У	Оборудовать все зоны техническими средствами информации для слабовидящих и слабослышащих.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	есть			Отсутствуют на всех зонах оказания услуг тактильно - контрастные предупреждающие и направляющие указатели.	С	Оборудовать все зоны ОСИ тактильно - контрастными предупреждающими и направляющими	Ремонт текущий





































ВЫХОД












ПЛАН ЭВАКУАЦИИ Средняя общеобразовательная школа № 2

1 этаж



Действия при пожаре	
Сопроводить сигнал "пожар"	
1 Сообщить по телефону 01	Своевременное сообщение о пожаре
2 Демонстрировать сигнал "пожар"	Своевременное демонстрация сигнала "пожар"
3 Запретить пользоваться лифтами	Своевременное запрещение пользования лифтами

Указанные обозначения	
Место размещения плана эвакуации	План эвакуации
Путь эвакуационного выхода	Путь эвакуационного выхода
Направление движения к эвакуационному выходу	Направление движения к эвакуационному выходу
Эвакуационный выход	Эвакуационный выход
Место для размещения пожарной сигнализации	Место для размещения пожарной сигнализации
Сигнализация	Сигнализация
Телефон	Телефон
Антенна	Антенна
Эвакуационный выход	Эвакуационный выход

Действия при пожаре	
Сопроводить сигнал "пожар"	
1 Сообщить по телефону 01	Своевременное сообщение о пожаре
2 Демонстрировать сигнал "пожар"	Своевременное демонстрация сигнала "пожар"
3 Запретить пользоваться лифтами	Своевременное запрещение пользования лифтами
4 Проверить наличие людей в помещениях	Своевременная проверка наличия людей в помещениях

Порядок действий в случае возникновения пожара

1. В случае возникновения пожара, обнаруживая дым, запах дыма, слыша сигнал пожарной тревоги, немедленно сообщить о пожаре по телефону 01, а также по внутренней связи.

2. В случае возникновения пожара, обнаруживая дым, запах дыма, слыша сигнал пожарной тревоги, немедленно покинуть помещение по эвакуационным путям и выйти на улицу.


3. В случае возникновения пожара, обнаруживая дым, запах дыма, слыша сигнал пожарной тревоги, немедленно прекратить работу и покинуть помещение по эвакуационным путям и выйти на улицу.

Порядок действий в случае возникновения пожара


1. В случае возникновения пожара, обнаруживая дым, запах дыма, слыша сигнал пожарной тревоги, немедленно сообщить о пожаре по телефону 01, а также по внутренней связи.

2. В случае возникновения пожара, обнаруживая дым, запах дыма, слыша сигнал пожарной тревоги, немедленно покинуть помещение по эвакуационным путям и выйти на улицу.

3. В случае возникновения пожара, обнаруживая дым, запах дыма, слыша сигнал пожарной тревоги, немедленно прекратить работу и покинуть помещение по эвакуационным путям и выйти на улицу.

















































GENERAL INFORMATION				DATE	
Project Name	Project No.	Project Location	Project Status	Start Date	End Date
Architect Name	Architect Firm	Architect Address	Architect Phone	Architect Email	Architect Website
Client Name	Client Address	Client Phone	Client Email	Client Website	Client Notes



Приложение 7

к Акту обследования к паспорту доступности от
«20» июня 2019 г.

Прилагается:

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	2 л.
2. Входа (входов) в здание	3 л.
3. Путей движения в здании	3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	2 л.

2. Результаты фото фиксации на объекте:

	39 фотографий
1. Территории, прилегающей к объекту	4 фотографии
2. Входа (входов) в здание	7 фотографий
3. Путей движения в здании	14 фотографий
4. Зоны целевого назначения объекта	17 фотографий
5. Санитарно-гигиенических помещений	4 фотографии
6. Системы информации (и связи) на объекте	9 фотографий
7. Пути движения к объекту	3 фотографии

3. поэтажный план.

3 листа